

Emir No : KYH02766
Plaka : 06CMM321
Şasi No : VXEEH7MZ063531



VXEEH7MZ063531 ŞASI NUMARALI ARACIN OTORAPOR OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Bulvarı Nidapark Kayaşehir Zümrüt A Blok No: 47 Ad Başakşehir/İstanbul

Raporla İlgili Destek İstediginizde 90 (534) 813-62-63 Numaralı Telefonda Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ SATICISI, YÖNETMELİK GEREĞİ; (8 YAŞ 160.000 KM.) SATTIĞI ARAÇ 3 AY 5000 KM. GARANTİ VERMEK ZORUNDADIR. ARAÇTA HERHANGİ BİR ARIZA ÇIKMASI HALİNDE, ARAÇ SATICISI İLE İRTİBATA GEÇİP, UZATILMIŞ GARANTİ İSTEYİNİZ VE GARANTİ FİRMASINI ARAYINIZ.



Plaka : 06CMM321

Motor No : 10DY3C4009715

ARACIN KRONİK ARIZALI PARÇA GERİ ÇAĞIRMA (RECALL) KAYDI OLUP OLMADIĞINI YETKİLİ SERVİSTEN SORGULATMAYI UNUTMAYINIZ.
İMALAT KAYNAKLI ARIZAYA SAHİP RECALL EDİLMİŞ ARAÇLARIN TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜRETİCİ FİRMA SORUMLULUĞUNDADIR.

DİKKAT

Rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun kopyasını alıp almadığınızı teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak detaylı raporu görebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "KYH02766" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



FOTOĞRAFLARI RENKLİ GÖRMEK VE RAPORU ARŞİVLEMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI İNDİRİP QR KODU TELEFON KAMERASINDAN TARAYINIZ



iPhone



Android



Rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR. Her Otorapor, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

f X @ utorapor

otorapor.com

SERİAK

0320512

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alıntı yapılması veya kopyalanması yasaktır.

Plaka : 06CMM321
Sasi No : VXEEHZ7MZ063531

Rapor Sahibinin



SORGU SONUÇLARI

SBM talimatları gereğince tramer hasar detaylarının rapora yazdırılması yasaktır. Hasar detaylarını öğrenmek için aşağıdaki kare kodu okutmanız gerekmektedir. Telefonunuzun kamerası ile bu kare kodu okutarak çıkan bağlantıya bastıktan sonra sorgu sonucunu telefonunuzdan görebilirsiniz.

Hasar - VXEEHZ7MZ063531



*Tramer sorgusu yalnızca kaza listelemesini içermekte olup detay sorgulaması ekspertiz hizmeti kapsamında değildir

ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.



14.08.2024 15:05

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, OAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
gibi kuruluş tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2650,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2650,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
HİTELİĞİNDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

otorapor

otorapor.com


SERİ AK

0320507

© Bu evrakların tüm hakları saklıdır. Alinei verilmesi veya kopyalanması yasaktır.

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapmış raporlar geçersizdir.

2021




DM: Darbe-Hasar Mevcut **K:** Kırık-Çatlak **K:** Kaplama **LB:** Lokal Boyalı **B:** Boyalı **PP:** Plastik Parça **N:** Normal **O:** Orijinal

Not: * Bu sayfada sadece hatalı/işlemli noktalar gösterilmiştir. Diğer parça durumları ve mikron değerleri bir sonraki sayfada detaylı olarak verilmektedir.

Not: * Kutulardaki numaralar "KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU" rapor nokta listesindeki rakamları ifade eder.

**!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!**

14.08.2024 15:05



Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 2650,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 2650,00 TL
RAPOR TARİHİ: 14.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



Plaka : 06CMM321
Sasi No : VXEEVHZ7MZ063531

18 / 21



ÖZET USTA GÖRÜŞLERİ

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Motor Koruyucu Kapağı Deforme mevcut (Kırık)
Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi Gerekli
Conta Kaçak Testi Yapıldı mı? conta kaçak testi satın alınmamıştır ve yapılmamıştır.

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP

Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı Yağ Kaçağı Mevcut
Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu Aktarma organları servis ölçümü tavsiye edilir (Orta)
Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı Yağ Kaçağı Mevcut
Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? Tavsiye edilir (Evet)
Lastiklerin Genel Durumu Kötü

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP

Tavanda Ezik-Göçük Mevcut mu? Evet
Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu? Fotoğraf Tavan Dahil Ezik ve Çizikler Mevcuttur
Tavan Darbe-Hasar Mevcut
Ön - Cam Kırık-Çatlak
Karalama Kağıdı Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki
Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı
Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı
Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı
Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati , (Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmıyorsa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.)

ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



14.08.2024 15:05

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DİS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi (bireysel) raporları sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2850,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2850,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTOMOTİV EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMAMIS RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu

Orta

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu

⚠ Km ve Yaş Sebebiyle Servis
Müdahalesi Gerekli

Klima Kompresörü Genel Durumu

✓ İyi

Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge

✓ İyi

Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları

✓ İyi

Motor Piston Kompresör testi gerekli mi?

✓ Hayır

Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?

✓ Hayır

Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu?

✓ Hayır

Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?

✓ Hayır

Motor Suyunda Yağ Var mı?

✓ Yok

Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?

✓ Hayır

Motorda Üfleme Mevcut mu?

✓ Hayır

Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?

✓ Hayır

Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu

✓ İyi

Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi?

✓ Hayır

Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu? ✓ Hayır

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Isı ve Ses İzolasyonu

Orta

Turbo Boruları Genel Durumu

Orta

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



14.08.2024 15:05

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2650,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2650,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Kimlik No : KYH02700
Plaka : 06CMM321
Şasi No : VXEEH7MZ063531

3 / 21



MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Akü (%)	✓ İyi	: 100
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	✓ Elektrikli	
Motor Yağ Seviyesi	✓ İyi	
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık	✓ İyi	
Radyatör Genel Durumu	✓ İyi	
Intercooler Genel Durumu	✓ İyi	
Soğutma Fanları	✓ İyi	
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık	✓ İyi	
Klima Boruları	✓ İyi	
Emme Manifoldu Durumu	✓ İyi	

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Conta Kaçak Testi Yapıldı mı?

⚠ conta kaçak testi satın alınmamıştır ve yapılmamıştır.

Motor Koruyucu Kapağı

⚠ Kırık

Sol Kule Bilyaları

Orta

Sağ Kule Bilyaları

Orta

Antifiriz

✓ İyi

: -35

Fren Hidroliği Durumu

✓ İyi

Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı

✓ İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



14.08.2024 15:05

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DİS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. şirketli tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi fiziksel raporından sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2650,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2650,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.08.2024

İşbu raporlara ait tüm sayfalar OTORAPOR OTTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANİTTELİ KAĞIDA BASILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Chassis No : KTH02766
Plaka : 06CMM321
Şasi No : VXEECHZ7MZ003531

5 / 21



ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları	Orta
Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları	Orta
Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları	Orta
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	✓ Hasarsız
Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi
Ön Fren Balata ve Diskler	✓ İyi
Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz	✓ Yok
Arka Fren Balataları ve Diskler	✓ İyi
Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi
Airmatik	✓ Yok
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı	✓ Elektrikli direksiyon

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli ☒ Evet Mi?

Ön Aks ve Aks Körükleri	Orta
Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	Orta
Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	Orta
Sol Ön Salıncak Fişegi	Orta
Sağ Ön Salıncak Fişegi	Orta
El Freni Halatları	Orta

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



14.08.2024 15:05

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, SAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTD KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
girişli tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bizzat franchise işletme hakkıdır.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

Ekspertiz Paket Tutarı : 2850,00 TL
Yapılan Ödeme : 2850,00 TL
Rapor Tarihi : 14.08.2024

İşbu raporlara ait tüm sayfalar Otorapor Oto Ekspertiz Sertifikası
niteliğindedir. Raporların geçerli olmasının için her sayfada
Gümüş hologram bulundurulmalıdır. Gümüş hologram
bulunmayan, antetli kağıda basılmış raporlar geçersizdir.

Plaka : 06CMM321
Şasi No : VXEEH7MZ063531

6 / 21

OTORAPOR®

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Motor Muhafaza	Yok
Taban Plastik Bakalitleri	✓ Yok
Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu	✓ İyi
Arka Aks ve Aks Körükleri	✓ Yok

ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

App Store'dan

Google Play



14.08.2024 15:05

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2850,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2850,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR DTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
HİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILMAMIS RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

f X @ utorapor

otorapor.com

SERİ AK

0320501

Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.
Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapımı iş raporlar geçersizdir.

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

57 Tavanda Ezik-Göçük Mevcut mu?    Evet

53 Tavan  Darbe-Hasar Mevcut : 90-110 µ (mikron)

24 Ön - Cam  Kırık-Çatlak : 2021

51 Ön Kaput Kaplama : 200-250 µ (mikron)

21 Arka Bagaj Lokal Boyalı : 250 Üzeri µ (mikron)

56 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu?  Tavan Dahil Ezik ve Çizikler
Fotoğraf Mevcuttur

55 Ön Tampon Boyalı

32 Sağ Arka Çamurluk Boyalı : 250 Üzeri µ (mikron)

29 Sağ Arka - Kapı Lokal Boyalı : 250 Üzeri µ (mikron)

33 Sol Arka - Çamurluk Lokal Boyalı : 250 Üzeri µ (mikron)

58 Ön Panjur  Sorunsuz

54 Arka Tampon  Plastik Parça

52 Tavan Tipi  Normal

50 Sol Ön - Şasi  Orijinal

49 Sağ Ön - Şasi  Orijinal

48 Sol Ön - Podye Sacı  Orijinal

47 Sağ Ön - Podye Sacı  Orijinal

46 Sol Ön - Kule  Orijinal

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



14.08.2024 15:05

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi Grett(i) raporından sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2650,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2650,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTTELİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Plaka : 06CMM321
Şasi No : VXEEH7MZ063531

14 / 21



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

45 Sağ Ön - Kule	✓ Orijinal	
44 Ön Panel	✓ Orijinal	
43 Arka Sol Şasi	✓ Orijinal	
42 Arka Sağ Şasi	✓ Orijinal	
41 Arka - İç Panel	✓ Orijinal	
40 Arka Havuz İçi	✓ Orijinal	
39 Sol Ön - Çamurluk	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
38 Sol Ön - Kapı	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
37 Sol Ön - İç Direk	✓ Orijinal	
36 Sol Orta İç Direk	✓ Orijinal	
35 Sol Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
34 Sol Arka - Kapı	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
31 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal	
30 Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	✓ İy	
28 Sağ Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
27 Sağ Orta İç Direk	✓ Orijinal	
26 Sağ Ön Kapı	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
25 Sağ Ön Çamurluk	✓ Orijinal	: 90-110 µ (mikron)

ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN

App Store'dan

Google Play



!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



14.08.2024 15:05

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARA YANIZ

Bu rapor, OTO EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2650,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2650,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.08.2024

İŞ BU RAPORLARA AIT TÜH SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANİTETLİ KAĞIDA BASILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

SERİAK

0320493

f X @ utorapor

otorapor.com

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

23 Sunroof	✓ Yok	
22 Arka Cam	✓ Orijinal	: 2021
20 Sağ Marşbiyel	✓ Orijinal	
19 Sol Marşbiyel	✓ Orijinal	
18 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	✓ Araç Temizdi	
17 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)	✓ Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir	
16 Araç Alt Tabanı Kontrolü	✓ Orijinal	
15 Karalama Kağıdı	✓ Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki	
14 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	✓ Orijinal	
13 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	✓ Orijinal	
11 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?	✓ Hayır	
10 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	✓ Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	
9 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	✓ Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	
8 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	✓ Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	
7 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	✓ Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.	
5 Araç Geneline Dolu Hasarı Mevcut Mu ?	✓ Hayır	
4 Sağ Ön Kapı İçi	✓ Orijinal	
3 Sağ Ön Şasi Ucu	✓ Orijinal	

ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN



14.08.2024 15:05

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 2650,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 2650,00 TL
RAPOR TARİHİ : 14.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTEKLİ KAĞIDA BASILMAMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

Plaka : 06CMM321
Şasi No : VXEEVHZ7MZ063531

16 / 21



KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

2 Sol Ön Kapı İçi

✓ Orijinal

1 Sol Ön Şasi Ucu

✓ Orijinal



14.08.2024 15:05

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, DAS EKSPERTİZ HİZMETLERİ VE OTO KİRALAMA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmeleridir.
Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 2650,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 2650,00 TL
RAPOR TARİHİ: 14.08.2024

İŞBU RAPORLARA AİT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN HER SAYFADA
GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM
BULUNMAYAN, ANTİTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.